

2월3주차 구조안전심의 의결서

연번	접수 번호	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도 지역	심의일시	심의결과	의결내용
1	2019650 0000P00 0589	제주특별자치도 제주시 노형동 80	4,038	1,258 .05	2,237 .39	노유자시설	3/1	자연녹지 지역	2019.2.20.	조건부동의	3층 야외놀이터에 대한 부재 안전성 검토 바랍니다. 2G1에 대한 보폭을 조정검토 하시기 바랍니다. G1 중간에 Beam 설치를 검토 바랍니다. 트러스 부재에서 인장, 압축력에 따른 처짐 안전성을 검토 바랍니다. 구조감리 시 동바리 존치기간을 충분히 하시기 바랍니다.