

## 9월1주차 구조안전심의 심의의결서

안건	접수 번호	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도지 역	심의일자	심의결과	의결내용
1	201965 00000P 003038	제주특별자치도 제주시 삼도이동 1249-4	463.4	246.8 6	2,424 .7	업무시설	10/1	준주거 지역	'19. 9. 4.	재심의	<p>현장 지내력 확인 후 기초 안전성을 검토하시기 바랍니다.</p> <p>구조 안전 및 내진설계 확인서에 비구조 요소를 기재 바랍니다.</p> <p>해안지역에 따른 콘크리트 부식 방지를 위한 콘크리트 강도 및 대책 검토 바랍니다.</p> <p>전이층에 대한 상세한 구조시스템을 재검토 바랍니다.</p>