

2017년 4/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3365	3366	3367	3368	3369
지 하 수 명		정실4(D-261)	고다시(D-272)	해안(D-248)	도련1(D-13)	도련2(D-126)
채 수 일 자		2017-10-17	2017-10-17	2017-10-25	2017-10-17	2017-10-17
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.5	1.0	3.0	0.7	1.7
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.04	0.07	0.08	0.10	0.12
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.32	0.45	0.40	0.35	0.12

2017년 4/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3370	3371	3372	3373	3374
지 하 수 명		봉개3(D-317)	월평(D-286)	영평2(94)	명도암(D-285)	용강(D-260)
채 수 일 자		2017-10-27	2017-10-25	2017-10-25	2017-10-25	2017-10-25
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.7	0.3	0.6	0.4	0.3
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.10	0.12	0.16	0.10	0.05
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.10	0.50	0.40	0.40	0.20

2017년 4/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3375	3376	3377	3378	3379
지 하 수 명		목석원2(D-249)	정실5호(94)	정실6호(D-318)	금악1(D-230)금악지구	광령(F-249)
채 수 일 자		2017-10-25	2017-10-25	2017-10-25	2017-10-18	2017-10-18
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	0.27
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.8	0.3	0.1	0.6	불검출
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.12	0.26	0.06	0.07	0.27
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.40	0.35	0.50	0.22	0.20

2017년 4/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3380	3381	3382	3383	3384
지 하 수 명		유수암(F-486)	어음(F-530)	고성2(F-485)	한동(D-12) 한동 지구	덕천(D-265) 송당 지구
채 수 일 자		2017-10-18	2017-10-18	2017-10-18	2017-10-19	2017-10-13
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	0.16	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.3	0.3	불검출	5.5	0.8
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.24	0.15	0.13	0.07	0.16
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.60	0.10	0.15	0.25	0.25

2017년 4/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3385	3386	3387	3388	3389
지 하 수 명		송당7(F-511)	송당(D-324)	와산(D-232) 와산 지구	와홀1(F-71)	교래(F-264)
채 수 일 자		2017-10-13	2017-10-13	2017-10-12	2017-10-26	2017-10-13
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.7	0.6	0.6	1.4	0.4
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.08	0.05	0.05	0.28	0.05
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	1.20	0.40	0.12	0.25	0.10

2017년 4/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3390	3391	3392	3393	3394
지 하 수 명		대출2(F-267)	와출(S-18)	선출2(F-268) 선출지구	토평(D-125)	상호(D-177)
채 수 일 자		2017-10-27	2017-10-23	2017-10-13	2017-10-27	2017-10-27
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.2	0.9	0.7	2.3	2.6
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.21	0.07	0.10	0.15	0.08
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.15	0.30	0.20	0.32	0.40

2017년 4/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3395	3396	3397	3398	3399
지 하 수 명		웃법호촌(F-36)	동흥(D-187)	서흥1(D-215)	서흥2(D-262)	호근2(D-217)
채 수 일 자		2017-10-27	2017-10-18	2017-10-18	2017-10-18	2017-10-23
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.7	0.2	2.9	0.1	1.9
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.09	0.06	0.12	0.22	0.15
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.19	0.18	0.32	0.83	0.40

2017년 4/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3400	3401	3402	3403	3404
지 하 수 명		도순(F-15)	중문(F-40)	하원2(D-241)	색달1(D-39)	색달2(D-205)
채 수 일 자		2017-10-23	2017-10-18	2017-10-16	2017-10-16	2017-10-23
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.8	0.1	0.6	8.6	0.2
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.11	0.12	0.17	0.10	0.09
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.46	0.56	0.33	0.25	0.72

2017년 4/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3405	3406	3407	3408	3409
지 하 수 명		신호(96-1)	도평공업단지(97-1)	서흥(용천수)	상예(용천수)	감산(D-281) 감산지구
채 수 일 자		2017-10-25	2017-10-23	2017-10-18	2017-10-16	2017-10-18
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	0.24	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.6	0.6	2.9	4.5	0.3
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.04	0.11	0.07	0.07	0.05
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.28	0.35	0.30	0.35	0.41

2017년 4/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3410	3411	3412	3413	3414
지 하 수 명		광평(F-296) 광평지구	덕수(F-81) 화순지구	동광2(89) 서광동지구	서광(D-2) 서광지구	위미2-1(D-325) 대성동지구
채 수 일 자		2017-10-18	2017-10-18	2017-10-16	2017-10-18	2017-10-26
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.2	2.0	1.4	1.6	2.3
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.11	0.04	0.22	0.04	0.04
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.46	0.17	0.15	0.45	0.55

2017년 4/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3415	3416	3417	3418	3419
지 하 수 명		남원2(D-53) 남원지구	수망2(89차재) 수망지구	신례2(D-222) 신례지구	신례1(D-84) 공천포지구	남원3(F-26) 위미지구
채 수 일 자		2017-10-26	2017-10-26	2017-10-26	2017-10-26	2017-10-26
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.0	0.4	0.4	3.6	2.4
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.08	0.10	0.05	0.06	0.08
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.21	0.70	0.20	0.40	0.55

2017년 4/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3420	3421	3422	3423	3424
지 하 수 명		하례1(F-20) 하례 1지구	상위미(90자체) 상위미지구	하례2(D-24) 하례 2지구	수산2(D-328) 시 흥지구	난산2(D-194)
채 수 일 자		2017-10-26	2017-10-26	2017-10-26	2017-10-25	2017-10-25
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	4.0	2.5	0.2	2.7	2.3
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.11	0.09	0.10	0.05	0.05
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.21	0.72	0.25	0.10	0.50

2017년 4/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3425	3426	3427	3428	3429
지 하 수 명		삼달1(W-9) 삼달 지구	수산(91자체) 수 산지구	성읍2(F-270) 성 읍2지구	표선2(R-3) 표선 지구	세화(D-37) 세화1 지구
채 수 일 자		2017-10-25	2017-10-25	2017-10-25	2017-10-25	2017-10-25
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	3.8	2.4	2.6	1.2	2.6
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.04	0.09	0.04	0.06	0.05
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.35	0.25	0.35	0.40	0.55

2017년 4/4분기

마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3430	3431	3432	3433	
지 하 수 명		가시(D-224) 가시 지구	표선1(W-12)	하천2(F-32) 하천 지구	화전2(85자체) 고성지구	
채 수 일 자		2017-10-25	2017-10-25	2017-10-25	2017-10-25	
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
질산성질소	10mg/ℓ 이하	3.1	0.9	3.5	1.8	
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
탁도(Turbidity)	0.5NTU 이하	0.24	0.05	0.05	0.10	
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.10	0.35	0.30	0.40	