

## 7월2주차 구조안전심의 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	심의결과	의결내용
1	20196500000P002434	제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평리 산 32	75,207	3,553.09	3,961.49	수련시설	2/2	계획관리지역	'19. 7. 10.	조건부동의	지내력 확인 후 기초안전성을 검토하시기 바랍니다. 구조안전 및 내진설계 확인서 기재내용을 검토하시기 바랍니다.
2	20196500000P002335	제주특별자치도 서귀포시 하원동 956-6	25,374	1,120.47	1,053.66	제1종근린생활시설	1/	자연녹지지역	'19. 7. 10.	조건부동의	지붕구조평면도에서 SB2부재 절곡에 대한 구조안전성 및 시공성을 검토하시기 바랍니다. 구조안전 및 내진설계확인서에 비구조 요소에 대한 상세내용을 기재하시기 바랍니다.
3	20196500000P002435	제주특별자치도 제주시 노형동 913-3	893.2	604.11	10,822.77	숙박시설	17/3	일반상업지역	'19. 7. 10.	재심의	전이층에서 배관설비에 따른 시공 및 구조안전성을 검토 바랍니다. 구조안전 및 내진설계 확인서에 비구조 요소에 대한 상세내용을 기재하시기 바랍니다. 1층 층고에 따른 벽체두께를 검토하시기 바랍니다. 현장지내력 확인 후 기초안정성을 검토하시기 바랍니다. 전이부에 대한 토션을 검토바랍니다. 벽체 배근도에 대한 보강상세 도면을 제시하시기 바랍니다. 지하구조물 내진설계에 대한 대책을 제시하시기 바랍니다.
4	20196500000P002433	제주특별자치도 제주시 삼양일동 745	19,559	1,850.33	1,837.68	운동시설	1/1	자연녹지지역	'19. 7. 10.	조건부동의	구조안전 및 내진설계확인서를 제시하시기 바랍니다. 보 리스트에 스트럽철근 표기 검토바랍니다.
5	20196500000P002436	제주특별자치도 제주시 일도이동 160-2	800.9	478.16	3,637.52	공동주택	12/2	일반상업지역	'19. 7. 10.	조건부동의	구조안전 및 내진설계확인서에 비구조 요소에 대한 상세내용을 기재하시기 바랍니다. 전이부(3TG3 등)에서 슬리브 오픈에 대한 시공성 및 구조 안전성을 검토하시기 바랍니다.