

## 8월4주차 구조안전심의 심의의결서

안건	접수 번호	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도지역	심의일자	심의결과	의결내용
1	201965 00000P 002699	제주특별자치도 제주시 일도이동 1036-4	1,335 .6	713.7 6	4,273 .23	업무시설	10/2		19. 8. 21.	재심의	2TWG1 표피철근배근 여부를 검토 바랍니다. 전이층에 대한 구조 안전성 검토(응력, 도선, 토압 등)를 하시기 바랍니다. 기초 단차에 따른 변위를 검토 바랍니다. W2, TB3에 대한 상세해석을 하여 검토 바랍니다.