

## 10월1주차 구조안전심의 심의의결서

연번	접수 번호	대지위치	대지 면적	건축 면적	연면 적	주용도	층수	용도지역	심의일자	심의결과	의결내용
1	2019650 0000P0 03311	제주특별자치도 제주시 삼양일동 900	192.7 90	33.90 6.86	61.01 9.76	발전시설	4/1	일반공업지 역	'19. 10. 2.	조건부동의	지반 및 기초해석 시 지반분류 재검토 바랍니다. 해수 영향을 고려한 콘크리트 강도 상황 검토 바랍니다. 구조안전 확인서에 비구조 요소 내용을 구체적으로 기술하시기 바랍니다. 6번열 골조입면에서 Brace 배치계획을 검토 바랍니다. Wind Beam에서 WB1, WB2에 대한 좌굴길이에 대하여 검토 바랍니다. Main Truss에서 스플라이스 위치 재검토 바랍니다.