

10월5주차 구조안전심의 심의의결서

| 연번 | 접수 번호 | 대지위치 | 대지 면적 | 건축 면적 | 연면 적 | 주용도 | 층수 | 용도지역 | 심의일자 | 심의결과 | 의결내용 |
|----|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------|------|---------------|--------------|------|---|
| 1 | 201965 00000P 003594 | 제주특별자치도 제주시 삼도이동 3-2 | 922 | 687. 6246 | 6,38 4.86 59 | 숙박시설 | 12/1 | 일반상업 지역 | '19. 10. 30. | 재심의 | 구조설계 개요에서 재료의 규격 및 기준 강도와 구조계산서에 적용된 강도 확인 필요 KDS-41 기준 적용을 검토하시기 바랍니다. 전이층에서 B2에 대한 덕트 해결방안을 검토하시기 바랍니다. 매트 기초에 대한 응력(휨모멘트, Punching Shear, 피복두께 등)을 재검토 하시기 바랍니다. 구조계산서에서 변위(x, y 방향)를 검토하시기 바랍니다. 주차타워 벽체에서 W4, W5에 대한 구조해석 결과를 보완하시기 바랍니다. 내진 설계보안 경우 폐쇄형 스트럽을 도면에 자세히 표기 하시기 바랍니다. 2층 구조평면도 X2열에서 벽체 및 전이보 설치를 검토 바랍니다. |
| 2 | 201965 00000P 003592 | 제주특별자치도 제주시 일도이동 1036-4 | 1,33 5.6 | 713. 76 | 4.27 3.23 | 업무시설 | 10/2 | 제2종일반 주거지역 | '19. 10. 30. | 보류 | 중전 심의 지적사항에 따른 구조계산서와 구조안전확인서 제시 바랍니다. |