

## 12월3주차 구조안전심의 심의의결서

연번	접수번호	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	주용도	층수	용도지역	심의일자	심의결과	의결내용
1	20196500000P004093	제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 1369-1	492	230.91	1,144.52	공동주택	7/1	제2종일반주거지역	'19. 12. 18.	재심의	전이보, 기둥 등에 대한 구조해석 및 구조안전성을 검토 바랍니다. 내진상세도면(폐쇄형 스트럽 표기 등)을 첨부하시기 바랍니다.
2	20196500000P004095	제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 3174	2,110	1,132.38	6,941.865	공동주택	7/1	제2종일반주거지역	'19. 12. 18.	재심의	구조안전 및 내진설계확인서에 비구조요소 내용을 상세히 기록하시기 바랍니다. KDS 기준에 의한 구조해석 검토 바랍니다. 특별지진하중 적용부재(TWG1, TWG2, C4 등)에 대하여 구조안전성을 검토바랍니다. C3, C6, TG1A 구조안전성을 검토 바랍니다.
3	20196500000P004092	제주특별자치도 제주시 화북일동 화북상업지역 A4블럭 1로트	872	349.0775	1,538.8025	공동주택	8/	일반상업지역	'19. 12. 18.	보류	화북상업지역 A4블럭 1로트에 대한 지반조사(2개소 이상)를 실시하여 구조심의를 시행하시기 바랍니다. C2 기둥에 대한 구조안전성을 검토 바랍니다.