

상수원수(정수장 취수원) 수질검사 결과 알림

- 제주특별자치도 상하수도본부에서는 정수장으로 유입되는 상수원수(지하수)를 보호하고, 양질의 수돗물을 공급하기 위해 정기적으로 수질검사를 실시하고 있습니다.
- 2022년 상반기 실시한 수질검사 결과는 아래와 같습니다.

■ 수질검사 결과

(단위 : mg/L)

구 분		질산성질소 농도	비 고
		기준: 10mg/L	
조천정수장	삼양 취수원	3.3	
	회천 취수원	5.0	
	선흘 취수원	2.7	
	함덕 취수원	2.2	
	조천 지하수	1.4	
남원정수장	의귀1 취수원	1.3	
	의귀2 취수원	0.7	
	신흥1 취수원	1.8	
	신흥2 취수원	2.5	
	남원 지하수	0.5	
애월정수장	외도 취수원	1.8	
	상귀 취수원	2.6	
	애월 지하수	1.8	
구좌정수장	행원1 취수원	1.5	
	행원2 취수원	2.5	
	구좌 지하수	2.1	
토평정수장	토평 취수원	1.1	
회수정수장	회수 취수원	0.3	
	상예 취수원	0.3	
	회수 지하수	0.2	

구 분		질산성질소 농도	비 고
		기준: 10mg/L	
유수암정수장	장전 취수원	1.1	
	상가 취수원	1.0	
	납읍 취수원	2.3	
	어음 취수원	1.9	
금악정수장	금악 취수원	0.7	
서광정수장	저지 취수원	2.1	
	서광 취수원	2.4	
	서광 지하수	2.4	
월산정수장	외도 수원지	1.8	
	이호 수원지	1.8	
오라정수장	용담 수원지	1.1	
어승생정수장	어승생 수원지	0.0	
한림정수장	옹포 수원지	9.7	
도련정수장	도련 지하수	1.9	
	삼양3 수원지	2.5	
별도봉정수장	삼양1.2 수원지	1.0	
강정정수장	강정 수원지	1.0	
기 타	상예 수원지	3.1	
	서흥 수원지	0.4	

※ 상기 항목은 취수원의 질산성질소 평균값이며, 그 외 상수원수 검사항목(21개)은 불검출임.